

Av. TRIUNVIRATO 3361 - CABA

Triunvirato 3361, es un edificio de 37 unidades de micro deptos, pensados para un público joven, que da sus primeros pasos en la compra de una propiedad, así como para estudios profesionales, dado que todas las unidades son aptas para este fin.

A su vez, el edificio cuenta con un sector de amenities en su último piso, donde se podrá disfrutar de una piscina, terraza solarium, sum, parrilla común, laundry, todo ello pensado para que funcione como una extensión de las unidades.

El edificio se encuentra situado en un punto estratégico de Villa Ortúzar, a una distancia de 3 cuadras del Subte B estación Tronador, cerca del Hipermercado Jumbo Tronador y con salidas vehiculares francas hacia el centro y hacia zona Norte, a través de las Avenidas Triunvirato y Chorroarín, respectivamente.

CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO

Hall de planta baja, con piso de porcelanato / mármol, y revestimiento de madera / mármol o similar. Iluminación de led.

Barandas de balcones en malla metálica.

Ascensor automático de acero inoxidable con piso de granito.

Carpinterías exteriores de aluminio anodizado natural.

Agua caliente central, termotanques de alta recuperación.

Instalación de portero eléctrico visor.

Laundry.

Piscina – Solárium – Parrilla en terraza último piso.

Portería Sum.

UNIDADES

Cielorrasos de hormigón visto, y suspendidos en chapa de roca de yeso.

Muros interiores en yeso reforzado.

Puerta de entrada enchapada en madera.

Pintura de obra sobre yeso — Sintético sobre carpintería metálica.

Carpinterías interiores con marco de chapa y hoja de madera para pintar con herrajes de primera calidad.

Aire acondicionado frío – calor, por equipos tipo Split instalados.

Horno y Anafe eléctrico.

Muebles de cocina enchapados en melamina - Alacenas en melamina.

Cocinas y baños con ventilación a 4 vientos.

Pisos de unidades con carpeta preparada para recibir cerámica / madera / alfombra.

Mesadas de cocina en granito.

Griferías FV o similar - Sanitarios FERRUM o similar.

Baños con piso y revestimiento en sector de duchas.